

## 用於多功能小型變頻器3G3MX2 EtherNet/IPTM選配板的

### NicheStack TCP/IP stack漏洞

發佈日期：2023年8月1日

台灣歐姆龍股份有限公司

#### ■概要

歐姆龍一直致力於在工業自動化領域為客戶提供安全、可靠、高品質的產品與解決方案，這是我們立足行業，持續助推客戶業務增長，為客戶創造價值的根基。

近期，我們發現多功能小型變頻器 3G3MX2 用 EtherNet/IPTM 選配板存在多個關於 NicheStack TCP/IP stack 的漏洞。攻擊者可利用這些漏洞遠端執行代碼、干擾服務 (DoS) 或竊取機密資訊。

為了使您的安全得到有效保護，我們第一時間採取行動，排查受該漏洞影響的產品和版本，並推出相應對策、以及減輕措施/解決方法。您可以通過下述推薦的減輕措施/解決方法，實現將該漏洞的惡意利用風險降至最低。

#### ■受影響產品

受本漏洞影響的產品型號及版本如下所示。

系列	型號	適用版本
MX2 EtherNet/IPTM選配板	3G3AX-MX2-EIP-A	所有版本

#### ■漏洞內容

NicheStack TCP/IP stack漏洞

#### ■漏洞可能造成的威脅

攻擊者可利用這些漏洞遠端執行代碼、干擾服務 (DoS) 或竊取機密資訊。

#### ■CVSS 評分

DNSv4元件漏洞

長度參數不一致時處理不當 (CWE-130)

CVE2020-25928

CVSS : 3.1/AV : N/AC : L/PR : N/UI : N/S : U/C : H/I : H/A : H 基礎評分 : 9.8

越界讀取 (CWE-125)

CVE2020-25767

CVSS : 3.1/AV : N/AC : L/PR : N/UI : N/S : U/C : N/I : N/A : H 基礎評分 : 7.5

長度參數不一致時處理不當 (CWE-130)

CVE2020-25927

CVSS : 3.1/AV : N/AC : L/PR : N/UI : N/S : U/C : N/I : L/A : H 基礎評分 : 8.2

使用不充分的隨機數 (CWE-330)

CVE2021-31228

CVSS : 3.1/AV : N/AC : H/PR : N/UI : N/S : C/C : N/I : L/A : N 基礎評分 : 4.0

使用不充分的隨機數 (CWE-330)

CVE2020-25926

CVSS : 3.1/AV : N/AC : H/PR : N/UI : N/S : C/C : N/I : L/A : N 基礎評分 : 4.0

HTTP元件漏洞

對異常情況的處理不當 (CWE-703)

CVE2021-27565

CVSS : 3.1/AV : N/AC : L/PR : N/UI : N/S : U/C : N/I : H/A : N 基礎評分 : 7.5

基於堆的緩衝區溢出 (CWE-122)

CVE2021-31226

CVSS : 3.1/AV : N/AC : L/PR : N/UI : N/S : U/C : N/I : H/A : H 基礎評分 : 9.1

基於堆的緩衝區溢出 (CWE-122)

CVE2021-31227

CVSS : 3.1/AV : N/AC : L/PR : N/UI : N/S : U/C : N/I : H/A : N 基礎評分 : 7.5

TCP元件漏洞

異常處理不完備 (CWE-248)

CVE2021-31400

CVSS : 3.1/AV : N/AC : L/PR : N/UI : N/S : U/C : N/I : H/A : N 基礎評分 : 7.5

輸入值驗證不當 (CWE-20)

CVE2021-31401

CVSS : 3.1/AV : N/AC : L/PR : N/UI : N/S : U/C : N/I : H/A : N 基礎評分 : 7.5

輸入值驗證不當 (CWE-20)

CVE2020-35684

CVSS : 3.1/AV : N/AC : L/PR : N/UI : N/S : U/C : N/I : N/A : H 基礎評分 : 7.5

使用不充分的隨機數 (CWE-330)

CVE2020-35685

CVSS : 3.1/AV : N/AC : L/PR : N/UI : N/S : U/C : N/I : H/A : N 基礎評分 : 7.5

## ICMPv4元件漏洞

輸入值驗證不當 (CWE-20)

CVE2020-35683

CVSS : 3.1/AV : N/AC : L/PR : N/UI : N/S : U/C : N/I : N/A : H 基礎評分 : 7.5

### ■減輕措施/解決方法

為了實現將這些漏洞的惡意利用風險降至最低，我們十分建議您採取以下減輕措施。

針對DNSv4元件漏洞

無需使用DNSv4用戶端時將其禁用。或阻斷DNSv4通信

針對 HTTP 元件漏洞

無需使用HTTP時將其禁用。或利用白名單限制HTTP連接

針對TCP元件漏洞

監控通信，攔截格式非法的TCP/IPv4數據包

針對ICMPv4元件漏洞

監控通信，攔截格式非法的ICMPv4數據包

此外，建議您採取下列常規減輕措施。

#### 1. 防病毒保護

在連接控制系統的電腦上安裝最新版本的企業級防毒軟體，並定期進行維護。

#### 2. 防止未經授權的存取

建議採取以下措施：

- 最大限度減少控制系統或設備的網路連接，禁止不受信任的設備存取
- 通過部署防火牆隔離 IT 網路（斷開未使用的通訊端口、限制通訊主機）
- 需要遠程存取控制系統或設備時，使用虛擬專用網路（VPN）
- 使用高強度密碼並定期更換
- 引入實體控制，確保只有授權人員才能存取控制系統和設備
- 在控制系統或設備中使用 USB 儲存器等外部儲存設備時，先進行病毒掃描
- 遠程存取控制系統或設備時，實施多重驗證

#### 3. 數據輸入/輸出保護

確認備份和範圍檢查等設置的合理性，以防止對控制系統和設備的輸入/輸出數據進行意外修改。

#### 4. 恢復丟失的數據

定期對設置數據進行備份和維護，以防數據丟失。

■ 諮詢方式

如您在採取減輕措施/解決方案時遇到問題，可以透過以下方式聯繫歐姆龍營業據點或經銷商：

[https://www.ia.omron.com/global\\_network/index.html](https://www.ia.omron.com/global_network/index.html)

■ 更新記錄

2023年8月1日 創建